

附件 1

### 打击“洋垃圾”进口专项问题交办单

序号	县(区)	企业名称	生产状况	发现的环境违法行为事实
1	清城区	清远市银田再生物资工贸 有限公司	在产	1. 树脂粉压滤车间无雨污分流设施, 存在溢流情况;
				2. 树脂粉贮存不规范, 部分未覆盖, 挡墙不完整;
				3. 沉渣池里面部分废渣存在溢流情况, 进入外环境。
2	清城区	瑞鑫再生物资有限公司	在产	1. 废树脂未按照“三防”措施管理;
				2. 产生的废水未进行处理, 直接排入外环境。

联系人: 田晟

联系电话: 010-66556982

电子邮箱: zhifasanchu@mee.gov.cn

附件 2

信访线索核查专项问题交办单

序号	县（区）	详细地址	举报内容	现场问题情况详述
1	清城区	清城区石角镇	群众反映意笙矿业有限公司经营的意笙石场私挖滥采破坏地质，设备生产产生扬尘污染，同时存在汽油和硝铵污染河流和土壤。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 存在植被破坏问题；多条空中传送线均没有封闭，存在扬尘和砂石掉落的可能性；</li> <li>2. 该公司配套的装卸码头项目未依法经环保审批部门审查批准而擅自建设完毕；</li> <li>3. 砂岩矿项目及配套的装卸码头项目需要配套建设的环境保护设施未经验收合格而擅自投入生产、使用。</li> </ol>
2	清城区	清城区石角镇舟山管理区	群众反映舟山管理区担水村码头的三条皮带机产生的污水及泥浆污染河流。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 存在植被破坏问题；多条空中传送线均没有封闭，存在扬尘和砂石掉落的可能性；</li> <li>2. 该公司配套的装卸码头项目未依法经环保审批部门审查批准而擅自建设完毕；</li> <li>3. 砂岩矿项目及配套的装卸码头项目需要配套建设的环境保护设施未经验收合格而擅自投入生产、使用。</li> </ol>

序号	县(区)	详细地址	举报内容	现场问题情况详述
3	英德市	英德市黎溪镇坑尾	群众反映此地与飞来峡镇交界处山地内养殖(鸡)场偷倒工业污泥。偷倒时间从晚上8时持续到凌晨,严重污染北江河。	1. 倾倒现场有大量固体废物堆放,部分采取遮盖措施,已取样送检; 2. 现场未建立围挡,该固体废物堆放点未实施复绿; 3. 未遮盖处存在被雨水冲刷的情况。
4	英德市	英德市云岭镇走马坪村	群众反映村口马路边,一家大型化工厂,长期外排污水和废气并且挖掘深井埋下管道,将污水排入地下。	广东依斯特新材料有限公司和广东金正大生态工程有限公司厂区内确有轻微异味,工业废水直排河流,焚烧工业废物利用深井进行地下排污,大量烟囱排放有毒废气等情况当地相关部门未经核实办理。

联系人: 张健

联系电话: 010-84756812

电子邮箱: elainejiancheung@outlook.com